Chapitre oB:

## Système hyperstalique

1/ Générolité 21 Degre d'hyperstaticité 3/Methode des forces 4/ Application aux portiques hyperstatiques

#### 4.1/ Genera lités

On appelle Système hyperstatique, les Systèmes dont les réactions aux appuis ne peuvent Pas être de l'erminées Par les seules équations de la Statique, les éxemples du Système hyperstatique Sont nombeux, la majorité. des Structures Portantes de génie Civil Sont hyperstatique comme les Portiques auto-Stable, les Poutres Continues ser plusieurs appuis.

#### 4.2/ liaisons Surabondantes:

Con appelle Liaisons Surabondantes, les Liaisons qu'il fandrait supprimer à un système hyperstatique pour obtenir une structuo isostatique (géometriquement Stable). leur nombre represente le degre d'hyperstaticité du Système. on peut classer les liaisons Surabondantes en deux groupe: les liaisons Surabondantes exterieures et liaison

Surabonolante interieures

- Liaison surabondantes extérieurs: Sont Celles qui se trouvent dans les appuis.
- Liaison Surabondantes interieures : Sont Celle qui proviennent de la Conception interieure du Système.

### 4.3/ Kalcul du degré d'hyper staticité:

Le nombre de liaisons Surabondante constitue le degre d'hyperstaticité de la Structure. il existe plusieurs méthode pour déterminer le degré d'hyperstaticité, parmi ces méthods la mel·hode de la Suppression des liaisons, lette me thode Consiste à Suprimer les liaisons jusqu'à ce que la Structure de vienne isostatique, le nombre de liaisons Suprimees representes le degré d'hyperstaticité.

d = Eli-365

avec: d: degré d'hyperstaticité

li: liaisons (exterieur + interieur) , b: nombres des

Eli= liext + lint

liert: nombre des liaisons sur appuis (réaction d'appuis) lint: nombre de liaisons entre les banes.

(lint = 3 (b-1)) avec b : nombre des banes.

# degré d'hyperstaticité extenieure: d'est = Eliest - 3) \* degré d'hyperstaticité interieure:


dint = d - dext

avec de degre d'hyperstaticité globale: d= Eli-3b

#### \* Exemple.

nombre des barres:

b = 7



« Determiner le degre d'hyperstaticité du Système?

liert = 2 réaction d'appuis = 8

Cimt = 3(b-1) = 3(7-1) = 3x6 = 18

d= Eli-3b => d= (19+8)-3(7)= 26-21=(5)

la Structue est hyperstatique d'orche (5)

\* degre d'hyperstaticité exterieurs:

dext = 2 lext - 3 = 8-3=5

\* degre d'hy perstaticité interieure:

dint = d - det = 5-5=0


Donc la Structue est 5 fois hyperstatique exterieurement

#### 4.41 Structure 7508tatique associée:

Soit (S) une Structure n fois hyperstatique soumise à une changement exterieur, on lui associé une Shuetare Isostatique (SI) en affectant n conpures.

une coupure et obtene:

- Soit en libirant une Liaison d'appuis, en peut supprimer
- Soit en annulant une somposante d'éffort interieur dans une section donnée (Exemple en peut introduit une votule Pour annuler (171)).



#### 4.5/ La methode des sorces:

lorsque les liaisons Sont rigides et parfeite, elle basée Sur le choix d'un système de base qui permet d'identifier les réactions surabondentes et aussi le principe de su perposition du système usostatique Simple avec les charge réelles et des Systèmes virtuels avec une charge unitaire.

## 4.5.4 Principe de la méthode des forces:

Le Principe de Cette me thode Consiste à remplacer la Structure hyperstatique en une structure isostatique équivalente c'est-à-dire que les liaisons senabordantes Sont remplacées par des réactions inconnues qu'il faut calculer - Pour la même Structure il y a plusieurs choix du Système

de base.

Exemple:  $x_3(1-x_2)x_3$   $x_4$   $x_5$   $x_6$   $x_6$ 

La Structure initial et transformée en une structure isostatique équivalente soumise aux changes exterieures et aux reactions choixies (les inconnues X, et XX).

Le Système I sostatique obtenu par suppression des liaisons surabondantes est désigné par un système de base (fondamental, Principal).

La Structure isostatique équivalante et sommise à deux latégoré de forces.

- forces exterieures de départ (charges réparties, concentrées) Réactions introduites (les incommes hyperstutiques).

#### 4.6/ les methodes energitiques:

\* Méoreme de ménablia :

interne (W) d'un système Pou ropport à une inconnue hyperetatique externe où Parropport à la Valeur Commune de deux inconnues hyperestatique internes Xi, dégage Par une foupiur, est égale au monque de concordance correspondant ci .  $\frac{\partial W}{\partial X_i} = C_i$ 

W: energie Potentielle, energie de de formation.

$$W = \frac{1}{2} \underbrace{S} \underbrace{\frac{M^2}{EI}} dS + \underbrace{\frac{1}{2} \underbrace{S}} \underbrace{\frac{K}{EA}} dS + \underbrace{\frac{1}{2} \underbrace{S}} \underbrace{K} \underbrace{\frac{T}{GA}} dS$$
moment fleichissant Effort normale

Effort transhaut

A: Surface (Section).

E: modul de young.

I: moment d'inertie.

 $K = \frac{A}{I_2^2} \int_{h} \frac{S_2^2}{b} dy$ ;  $S_2$ : moment Statique parroppot l'axe z.

G= E : modul de Cisaillement.

K: facteur de Cisaillement.

\* Si la flexion et préparderante par rapport aux antres Sollicatentions, l'expression de l'energie se reduit au premier terme:  $W = \frac{15}{25} \frac{H^2}{EI} ds$  Pour un Système Concordant d'ordre n, on aura un figsteine de n'équatition.

$$\frac{\partial w}{\partial x_1} = 0; \quad \frac{\partial w}{\partial x_2} = 0 - ...; \quad \frac{\partial w}{\partial x_3} = 0 - ...; \quad \frac{\partial w}{\partial x_n} = 0$$

On peut montrer que shacune de ces équations Peut Se mettre Sais la forme:

$$\frac{\partial w}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1) \quad$$

et le Système des néquations de Continuité, Peut se mettre Sons forme. [Uji] + [Xi] + [Ujo] = 0 -- (4.2)

$$\begin{pmatrix}
U_{11} X_{1} + U_{12} X_{2} + \cdots + U_{1n} X_{n} + U_{10} &= 0 \\
U_{21} X_{1} + U_{32} X_{2} + \cdots + U_{2n} X_{n} + U_{20} &= 0 \\
\vdots \\
U_{n1} X_{1} + U_{n2} X_{2} + \cdots + U_{nn} X_{n} + U_{n0} &= 0
\end{pmatrix}$$

$$(4.4)$$

on sons forme matricielle:

$$\begin{bmatrix} U_{n} & U_{12} & \cdots & U_{nn} \\ U_{21} & U_{22} & \cdots & U_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ U_{n1} & U_{n2} & \cdots & U_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_{1} \\ X_{2} \\ \vdots \\ X_{nn} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ \vdots \\ U_{n0} \end{pmatrix}$$

Les équation (4.1) et (4.2) du segéteire sont appelées équations sanoniques de la méthode des forces.

- [Uij]: matrice des coefficient de flexibilité.

- Uij: représente le coefficient de flexibilité, l'est le déplacement produit dans la section (i) selon la direction de la force (Xi), coursée par une force Xi = 1

- Uio : le déplacement produit dans la section (i) par du le système de base sous l'effet des charges appliquées (charge exterieures).

Pour la de termination des déplacements généralisés, nous devons utiliser des intégrales de Mohr on Veretchaguine.

#### 4.6.1/ Détermination des coefficients uje et uje:

en Pratique l'orsque on analyse des Poutres esentiellement fléchies. Con néglige habituellement les déformation dues à l'effort tranchant et à l'effort normale sauf pour Certaines constructions particulières (arcs, ...).


Uji = 
$$\frac{1}{EI}$$
  $\int_{0}^{e} m_{j} m_{i} ds$   $\int_{0}^{e} m_{i} m_{o} ds$   $\int_{0}^{e} m_{i} m_{o} ds$   $\int_{0}^{e} m_{i} m_{o} ds$ 

#### 4.7/ La Procédure de la methode des forces :

Les différents étapes de Calcul Par la méthode des forces Sont les Suivantes:

- 1. Détermination le dégré d'hyperstalicité d'= n
- 2- Ecrire les néquation canoniques.
- 3- choisir le système de base (Système isosdatique le plus simple).
- 4- Tracer le diagramme des moments fléchissants 170 du Système isostatique due aux changes exterieures  $(X_1 = X_2 = \dots = X_n = 0)$ .
  - 5. Trace les diagramme on épures mi (i=1,...,n)
    Correspondant au système isostatique sans changes
    extérieurs et avec xi = 1 et les autres inconvaus muls.
    6. con calcul tous les coefficients Uji et Uje ai l'aide
    des diagrammes.

(26)



8- Correction des épunes unitaires  $m_i^* = m_i \cdot X_i$  (i = 1, ..., n)  $m_1^* = m_1 \cdot X_1$ ;  $m_2^* = m_2 \cdot X_2 \cdot ...$ ;  $m_n^* = m_n \cdot X_n$ 

J. on fait la Somme des épures unitaires Corrigées

E m; = m, + m, + ... + m, m


10- En dernier, on obtient le diagramme des moments fléchissant final du Système hyperstatique reil en faisant la Somme des moments Suivants :

Minal = Mo + Emi

4.8/ Exemple d'application.

On étude la pontre représentée sen la figure Suivante. Celle-Ci est encastrée en A; repose sur un appui Simple en B et soumise ci une change uniformément répartie sur tonte la longueur de la Pontre, la rigidité EI et constante.

con demande de tracer le diagramme des moments fléchient



Salution:

1/ On détermine le degre d'hyperstaticité d ?

lint = 3 (b-1) = 0

$$d = 2(-3b) = d = (4+0) - 3 = 1$$


- degre d'hyperstaticité esterieure:

dent = 2 l'est - 3 => dest = 4-3=0

Donc le Système et une fois exterieurement hyperstatique


2/ Le système d'equation canoniques :

3/ choix du Système de base (fondamental):



4 et 5/ con trace l'épine (diagramme) des moment fléchissont. du système isostatique:

Le moment fléchissant Mo: Changes exterieures \$0 et x, =0



MA = 912 = 1(3) = 4,50

« Calcul moment flichissant Mo: Va No ZH=0=> Mo+MA-VA.x+9x-x=0 Flo + 912 -91-18+ 920 =0 => Mo= - 912 + 91x - 9x X=0 => Mo= - 912 912 = 4,100m x = L = 1  $M_0 = 0$ - léactions d'appris: EFy=0=) + VA+X,=0  $\Rightarrow \bigvee_{\mathsf{N}} = -X_{\mathsf{A}}$ My + X, . L = 0 =) [My = - X, . L Calcul du mement fléchissante EH/20=> My+ My- Myn=0 => M1 = - X1. X + X1. L  $\Rightarrow |H_1 = X_1 (L - X)| = (L - X)$ X=0=) M1=X1.L=L 1(=1=) M1=0

6/ Can Calarl tous les coefficient uji et uje (deplacement):  $u_{ij} = ?$   $u_{ij} = ?$   $u_{ij} = \frac{1}{EI} \int_{0}^{1} m_{ij} \cdot m_{ij} dx$   $m_{ij} = (L - ix)$ 

$$U_{11} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( (L - x) \cdot (L - x) \right) dx = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( x^{L} - 2Lx + L^{2} \right) dx$$

$$U_{11} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \frac{1}{3} x^{3} - \frac{2}{3} Lx^{L} + L^{2}x \int_{0}^{L} = \frac{1}{EE} \left[ \frac{1}{3} (3)^{3} - 3(3)^{L} + (3)^{L} (3) \right]$$

$$U_{11} = \frac{9}{EE}$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( (L - x) \cdot (-\frac{1}{2}x^{L} + 9Lx - \frac{9L^{2}}{4}) \right) dx$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( (-\frac{9L}{2} - 9L)x^{L} + 9Lx - \frac{9L^{2}}{2} \right) dx$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( (-\frac{9L}{2} - 9L)x^{L} + (\frac{9L^{2}}{2} + 9L^{2})x + \frac{9}{2}x^{3} - \frac{9L^{3}}{2} \right) dx$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( -\frac{3}{2} qLx^{L} + \frac{3}{2} qL^{L}x + \frac{q}{2}x^{3} - \frac{qL^{3}}{4} \right) dx$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \int_{0}^{L} \left( -\frac{3}{2} qLx^{L} + \frac{3}{2} qL^{L}x + \frac{q}{2}x^{3} - \frac{qL^{3}}{4} \right) dx$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \left[ -\frac{3}{2} qLx^{L} + \frac{3}{2} qL^{L}x + \frac{q}{2}x^{3} - \frac{qL^{3}}{4} \right] dx$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \left[ -\frac{3}{2} qLx^{L} + \frac{3}{2} qL^{L}x + \frac{q}{2}x^{2} - \frac{qL^{3}}{2} \right]$$

$$U_{10} = \frac{1}{EE} \left[ -\frac{qL^{3}}{4} + \frac{3}{4} qL^{3} + \frac{qL^{3}}{4} - \frac{qL^{3}}{2} \right]$$

$$U_{10} = -\frac{qL^{3}}{4} - \frac{qL^{3}}{4} - \frac{qL^{3}}{4} - \frac{qL^{3}}{4} \right]$$


$$U_{10} = -\frac{qL^{3}}{4} - \frac{qL^{3}}{4} -$$

$$\frac{9}{EI} \times_{1} - \frac{9}{8EI} = 0$$

$$\frac{9}{EI} \times_{1} - \frac{9}{8EI} = 0$$

$$\frac{9}{8EI} = \frac{9.14.EX}{9 \times 8.51}$$

$$\frac{1}{8} \times_{1} = \frac{9.14.EX}{9 \times 8.51}$$



Le diagramme des moments flechissant final o Mpinal

Mpinal = Mo + 
$$\frac{\pi}{2}$$
 Mi

He final = Mo +  $\frac{\pi}{2}$  Mi

He final = Mo +  $\frac{\pi}{2}$  +  $\frac{\pi}{2}$ 

$$X = 0 \implies M_f = -1.12r + .m.$$

$$X = L \implies M_f = 0$$

$$A(T_f) = A(-\frac{9}{2}x^2 + (9L - 1.12r)x - \frac{9L^2}{2} + 1.12rL)$$

$$d(T_{f}) = -\frac{2}{2}q_{X} + (q_{L} - 1/12r) = T$$

$$d(H_f) = 0 = 3.9x + (9L - 1,121) = 0 = 3.9x = 9L - 1,121$$

$$= 3.2C = 9L - 1,1121 = 1,875$$

$$(3)^{2} = 1,875 \text{ m}$$
=)  $M_{\xi} = -\frac{1}{2} (1,875)^{2} + (1,875) \cdot (1,875) - \frac{(3)^{2}}{2} + 3,375$ 

$$(4,875) = 0,632 \text{ t.m}$$

Le diagramme:

